



Rutiner vid båtunderhållsarbeten

Båtupptagning

- Tillse att uppallningsbockar och vagga är i säkert utförande och var väl insatt i hur utrustningen ska monteras/ användas.
- Spillolja töms i avsedd behållare i miljöstationen. Undvik bränsle/oljespill. Vid mindre spill använd oljeabsorbent och placera i miljöstationen. Vid större spill anmäl till räddningstjänsten tel. 112. Meddela också KBS styrelse.
- Vid vinterkonservering av motor och kylsystem ska propylenglykol användas. Etylenglykol ska samlas upp i lämpligt kärl och lämnas för deponering vid kommunens återvinningsstation.

Personlig skyddsutrustning vid båtunderhållsarbeten

- Personlig skyddsutrustning ska användas i den mån som respektive arbetsmoment kräver.
- Andningsmask för att hindra inandning av damm och lösningsmedel/gaser.
- Hörselskydd för att hindra hörselskador.
- Heltäckande klädsel, huvudbonad, overall och handskar för att hindra hudkontakt med damm och färg/kemikalier.
- Vid hantering av epoxiprodukter är det speciellt viktigt att undvika hudkontakt för att förhindra allergi.
- Vibrerande maskiner ska inte köras kontinuerligt under lång tid. Lämpliga vilopauser ska tas, beroende av respektive maskins vibrationer, för att undvika vibrationsskador, vita fingrar.



Bottenmålning

- Nu tillåts ingen ny biocidfärg att målas på båten.
- Från 2020-12-30 tillåts ingen gammal biocidfärg på båtar inom KBS.
- Gammal biocidfärg måste avlägsnas t.ex. genom blästring, slipning eller skrapning.
- Den gamla biocidfärgen ska samlas upp på heltäckande presenning under båten.
- Vid blästring och slipning ska båten tätas med presenning ovanför botten för att hindra spridning av damm och stänk från gammal biocidfärg.
- De uppsamlade resterna från den gamla biocidfärgen ska lämnas till kommunens återvinningscentral som miljöfarligt avfall.

Allmänt underhållsarbete

- Vid tvättning och spolning tänk på att begränsa stänk och spill till omgivande båtar.
- Vid användning av högtryckstvätt var observant på maskinens säkerhetsinstruktioner angående säkerhetsriskerna med högtrycksstrålens kroppskontakt samt undvik att strålen når annan elutrustning.
- Använd miljövänligt tvättmedel.
- Vid slipning och skrapning förhindra dammspridning till omgivningen genom avskärmning och dammsugning.
- Färg/lack-rester och lösningsmedel lämnas i miljöstationen i avsett kärl.



Brandfara

- Elutrustning ska uppfylla kraven för aktuell användning och utrustningen ska användas på angivet sätt och enligt instruktioner för att hindra elchockrisk och undvika brandtillbud.
- Vid användning av varmluftspistol och öppen eld ska speciellt iakttagelse vidtas för att förhindra brand.
- Vid "heta arbeten" ska tillstånd inhämtas från KBS styrelse. Vid heta arbeten med svetsning och metallslipning ska speciella åtgärder vidtas. Hinder ska monteras så att glödande partiklar inte kan hamna i antändbar omgivning. Efter arbetet ska arbetsområdet vattenbegjutas för att hindra eventuella glödande partiklar att antända omgivningen.